

SCHEDA TECNICA

5AS4WP

VIVEPOX SIGNAL 2K WB OPACO

Data creazione 16/06/25
Rev. 0

CARATTERISTICHE GENERALI		
Fondo bicomponente epossipoliammidico ideale per la per la realizzazione di pavimentazioni industriali soggette a traffico pedonale e veicolare, nonché a stress chimico. La formulazione specifica assicura un'eccellente resistenza all'usura, all'abrasione. La versione antiscivolo è particolarmente adatta per ambienti umidi e scivolosi.		
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DI FORNITURA		
		NOTE
PESO SPECIFICO	1,9 ± 0,1 Kg/lt	Parte A
	1,05 ± 0,1 Kg/lt	Parte B
VISCOSITÀ	6000 cP R4 20°C	
CONTENUTO IN SOLIDI	75 ± 2%	Calcolo teorico A
	60 ± 2%	Calcolo teorico A+B
RESA: (100 µm secchi)	4,5 m²/Kg 40-45 m/Kg	Calcolo teorico
COLORI DISPONIBILI	Tutte le tinte disponibili	
RAPPORTO DI CATALISI	50% in peso con HDR5W020.	
Prima di miscelare Comp. A con Comp. B è consigliato mescolare bene ciascuno dei singoli componenti.		
NATURA DEL PRODOTTO	Resina Epossì-poliammìnica bicomponente	

CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E PROVE DI RESISTENZA	
RESISTENZE	
AGENTI ATMOSFERICI	Molto Buono
ATMOSFERA INDUSTRIALE NORMALE	Buono
ATMOSFERA INDUSTRIALE PESANTE	Buono
ATMOSFERA MARINA	Buono
AMBIANTI AD ELEVATA UMIDITÀ	Molto Buono
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	
PENNELLO, RULLO	Dil. 10% Prima mano, 5-10% seconda mano con acqua demineralizzata
SPRUZZO	Diluizione 5-10% con acqua demineralizzata Pressione ugello: 3 atm Diametro ugello: 2 mm

INDURIMENTO	
FUORI POLVERE	30 min
FUORI TATTO	6-7 ore
IN PROFONDITÀ	48 ore
INDURIMENTO COMPLETO	10 giorni
POT LIFE	8 ore non visibile
<i>A temperatura superiore il pot-life diminuisce.</i>	
I tempi di indurimento possono variare sensibilmente in funzione dello spessore applicato.	

SCHEDA TECNICA

5AS4WP

VIVEPOX SIGNAL 2K WB OPACO

Data creazione 16/06/25
Rev. 0

RIVENICIATURA
Minimo dopo 24 ore e massimo 36 ore.
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Rimuovere le parti non aderenti: Eliminare qualsiasi elemento non ben fissato alla superficie, come vecchie pitture scrostante o detriti.
Spolverare: Pulire accuratamente la superficie con una spazzola o un panno per rimuovere polvere e residui.
Assicurarsi che la superficie sia asciutta: Non applicare il fondo su superfici umide o soggette a umidità di risalita. In caso di dubbio, attendere che la superficie si asciughi completamente.
Rimuovere contaminanti: Per una migliore adesione, è fondamentale eliminare tracce di oli, grassi, siliconi e vecchie pitture. Se non è possibile ottenere una superficie completamente pulita, si consiglia una leggera sabbiatura.
Pretrattamento per superfici in cemento elicotterato: Per superfici molto lucide e lisce, è necessario un pretrattamento con acido muriatico (concentrazione minima 6%). Lasciare agire l'acido fino a completa reazione e risciacquare abbondantemente con acqua di rete. Assicurarsi che la superficie sia completamente asciutta prima di applicare il fondo.
Non applicare su supporti umidi o soggetti a umidità di risalita.
CONDIZIONI AMBIENTALI
La temperatura del substrato ed esterna deve essere superiore di almeno 3 gradi al punto di rugiada.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi possono essere puliti dal prodotto non polimerizzato con ACQUA o ACETONE.

STOCCAGGIO
I prodotti all'acqua temono il gelo. Stoccare pertanto in ambiente con temperatura compresa tra +5° e +35° C. In confezioni integre, in luogo fresco, asciutto e lontano da fonti di calore, risulta stabile almeno 12 mesi.

Le informazioni riportate su questa scheda tecnica sono indicative e si basano sulle nostre conoscenze derivate dall'esperienza e dalla sperimentazione e non possono in alcun modo costituire garanzia. L'acquirente/utilizzatore decide in modo autonomo l'idoneità del prodotto rispetto le proprie esigenze nel contesto dello specifico campo d'impiego. Per le informazioni di sicurezza si rimanda alla relativa scheda tossicologica.